

LISTA REFERENZE REFRACTORIES EXPERIENCE S.r.l.

2020				
VERALLIA ITALIA SPA	2020	VILLA POMA	Italia	Costruzione F43
VERALLIA ITALIA	2020	PESCIA	Italia	Demolizione e ricostruzione F82
2019				
COOP PIEGARESE	2019	PIEGARO	Italia	Lavori a caldo F1 e F2
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2019	ORIGGIO	Italia	Lavori a caldo
VETRI SPECIALI SPA	2019	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	Italia	Demolizione e ricostruzione F2
VETRERIA DI BORGONOVO	2019	BORGONOVO	Italia	Demolizione e ricostruzione canali
SISECAM	2019	S. GIORGIO DI NOGARO	Italia	Lavori a caldo su forno float
VEBAD	2019	GIOIA DEL COLLE	Italia	Lavori a caldo
VERALLIA ITALIA SPA	2019	VILLA POMA	Italia	Demolizione e ricostruzione F42
2018				
VERALLIA ITALIA	2018	LONIGO	Italia	Demolizione e ricostruzione F32
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2018	APRILIA	Italia	Demolizione e ricostruzione F4
VERALLIA ITALIA	2018	LONIGO	Italia	Demolizione e ricostruzione F31
VETRI SPECIALI	2018	ORMELLE	Italia	Costruzione F1
VERALLIA ITALIA SPA	2018	DEGO	Italia	Lavori a caldo F12
VETRO BALSAMO	2018	SESTO SAN GIOVANNI	Italia	Lavori a caldo F1
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2018	MARSALA	Italia	Lavori a caldo

VETRERIA DI BORGONOVO	2018	BORGONOVO	Italia	Lavori a caldo F1
SISECAM	2018	S. GIORGIO DI NOGARO	Italia	Lavori a caldo
COOP PIEGARESE	2018	PIEGARO	Italia	Lavori a caldo F1
2017				
VETRERIA COOP PIEGARESE	2017	PIEGARO	Italia	Modifica feeder L22
VETRERIA DI BORGONOVO S.p.A.	2017	BORGONOVO	Italia	Lavori a caldo F1
VERALLIA ITALIA SPA	2017	GAZZO VERONESE	Italia	Lavori a caldo F72
VETRERIA COOP PIEGARESE	2017	PIEGARO	Italia	Lavori a caldo F1
SGD S.A.	2017	SUCY EN BRIE	Francia	Demolizione e ricostruzione feeders L21 e L24
VETROBALSAMO	2017	SESTO SAN GIOVANNI	Italia	Lavori a caldo
VERALLIA ITALIA SPA	2017	CARCARE	Italia	Lavori a caldo F51
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2017	ASTI	Italia	Demolizione e ricostruzione F1
VETRERIA DI BORGONOVO	2017	BORGONOVO	Italia	Lavori a caldo F1
VETRI SPECIALI	2017	S. VITO AL TAGLIAMENTO	Italia	Demolizione e ricostruzione feeder L22
VERALLIA ITALIA	2017	CARCARE	Italia	Lavori a caldo F 51
BDF INDUSTRIES	2017	ORIGGIO	Italia	Lavori a caldo
VEBAD	2017	GIOIA DEL COLLE	Italia	Lavori a caldo F1
VETRERIA DI BORGONOVO	2017	BORGONOVO	Italia	Lavori a caldo F1
VERALLIA ITALIA SPA	2017	DEGO	Italia	Demolizione e ricostruzione F11
VERALLIA ITALIA SPA	2017	DEGO	Italia	Lavori a caldo F12
VETRI SPECIALI	2017	PERGINE	Italia	Demolizione e ricostruzione feeder L42

VETRI SPECIALI	2017	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	Italia	Lavori a caldo F3
VETRERIA DI BORGONOVO S.p.A.	2017	BORGONOVO	Italia	Lavori a caldo F1
VERALLIA ITALIA S.P.A.	2017	VILLA POMA	Italia	Demolizione e ricostruzione a caldo rigeneratori F42
VERALLIA ITALIA S.P.A.	2017	DEGO	Italia	Lavori a caldo F12
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2017	OROSHAZA	Ungheria	Lavori a caldo F1
VETRI SPECIALI	2017	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	Italia	Lavori a caldo F2
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2017	ASTI	Italia	Lavori a caldo F1
VETRERIA COOP PIEGARESE	2017	PIEGARO	Italia	Lavori a caldo
VERALLIA ITALIA SPA	2017	DEGO	Italia	Demolizione e ricostruzione a caldo rigeneratori F12
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2017	ASTI	Italia	Lavori a caldo F2
VETRERIA COOP PIEGARESE	2017	PIEGARO	Italia	Lavori a caldo
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2017	APRILIA	Italia	Demolizione e ricostruzione F1
2016				
VERALLIA ITALIA SPA	2016	PESCIA	Italia	Demolizione e ricostruzione a caldo rigeneratori F82
VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE	2016	PIEGARO	Italia	Lavori a caldo
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2016	MARSALA	Italia	Lavori a caldo F2
VERALLIA ITALIA SPA	2016	DEGO	Italia	Lavori a caldo F12
VETRERIA DI BORGONOVO S.p.A.	2016	BORGONOVO	Italia	Lavori a caldo F1
VERALLIA ITALIA SPA	2016	GAZZO VERONESE	Italia	Ricostruzione feeder L72.10
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2016	MARSALA	Italia	Demolizione e ricostruzione F2
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2016	MARSALA	Italia	Lavori a caldo F2
VETRI SPECIALI S.P.A.	2016	GARDOLO	Italia	Rifacimento F5
VETRERIA DI BORGONOVO S.p.A.	2016	BORGONOVO	Italia	Lavori a caldo F1
VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE	2016	PIEGARO	Italia	Lavori a caldo

REFRATORIES EXPERIENCE s.r.l.

Sede Legale e Amm.: Via Villani, 48/50 - 29122 PIACENZA

tel.: +39 0523 648260 / 695185

P. IVA 01163290867

Sito: www.refractoriesexperiencesrl.it

O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2016	APRILIA	Italia	Demolizione, ricostruzione F1
2015				
VETRERIA DI BORGONOVO S.p.A.	2015	BORGONOVO	Italia	Demolizione e ricostruzione F2
VE.BA.D. S.p.A.	2015	GIOIA DEL COLLE	Italia	Demolizione e ricostruzione F1
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2015	SAN GEMINI	Italia	Lavori a caldo su F1
SIMVOL	2015	KURLOVO	Russia	Supervisione installazione refrattari
2014				
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2014	VILLOTTA DI CHIONS	Italia	Demolizione e smaltimento F1 e lavori a caldo su F2
VETRERIA DI BORGONOVO S.p.A.	2014	BORGONOVO	Italia	Preriscaldamento e caricamento F1 Lavori a caldo su feeder e F2
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2014	ASTI	Italia	Lavori a caldo su F1 e F2
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2014	ORIGGIO	Italia	Lavori a caldo F1
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2014	MARSALA	Italia	Lavori a caldo
VETROBALSAMO S.p.A.	2014	SESTO SAN GIOVANNI	Italia	Assistenza preriscaldamento
BORMIOLI LUIGI S.p.A.	2014	PARMA	Italia	Lavori a caldo
VERALLIA SAINT-GOBAIN S.p.A.	2014	DEGO	Italia	Lavori a caldo su F13 e camere F11
VERALLIA SAINT-GOBAIN S.p.A.	2014	GAZZO VERONESE	Italia	Lavori a caldo su F73 e F71
VERALLIA SAINT-GOBAIN S.p.A.	2014	LONIGO	Italia	Lavori a caldo su F32
2013				
VETRERIA DI BORGONOVO S.p.A.	2013	BORGONOVO	Italia	Lavori a caldo su F2 e F1

VETRI SPECIALI S.p.A.	2013	PERGINE VALSUGANA	Italia	Lavori a caldo
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2013	MEZZOCORONA	Italia	Lavori a caldo su rigeneratori
VERALLIA SAINT-GOBAIN S.p.A.	2013	VILLA POMA	Italia	Assistenza raffreddamento e lavori a caldo su feeders F41
WIEGAND GLAS GmbH	2013	STEIMBACH AM WALD	Germania	Lavori a caldo su F4
VERALLIA SAINT-GOBAIN S.p.A.	2013	DEGO	Italia	Lavori a caldo su feeder F11 e working-end e feeder F13
SANGALLI VETRO S.p.A.	2013	MANFREDONIA	Italia	Lavori a caldo
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2013	S. POLO DI PIAVE	Italia	Demolizione completa e smaltimento F3
VELIKODVORSKY STEK. ZAVOD	2013	VELIKODVORJE	Russia	Supervisione installazione refrattari
YANTAI GLASS	2013	YANTAI	PRC	Supervisione installazione refrattari
BORMIOLI ROCCO S.p.A.	2013	ALTARE	Italia	Lavori a caldo su F2, F1 e feeders
VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE S.c.r.l.	2013	PIEGARO	Italia	Lavori a caldo su F2 e feeders
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2013	VILLOTTA DI CHIONS	Italia	Lavori a caldo su F2
O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.	2013	ORIGGIO	Italia	Lavori a caldo su rigeneratori F1
BDF INDUSTRIES – GLASS TECHNOLOGIES S.r.l.	2013	QUERETARO	Messico	Lavori a caldo su feeder
BORMIOLI ROCCO S.p.A.	2013	FIDENZA	Italia	Lavori a caldo su F12
2012				
SANGALLI VETRO S.p.A.	2012	S. GIORGIO DI NOGARO	Italia	Lavori a caldo su rigeneratori e forno
VERALLIA SAINT-GOBAIN S.p.A.	2012	VILLA POMA	Italia	Lavori a caldo su working-end F42



BORMIOLI LUIGI S.p.A.	2012	PARMA	Italia	Lavori a caldo su feeders
VERALLIA SAINT-GOBAIN S.p.A.	2012	CARCARE	Italia	Demolizione parziale e ricostruzione F51
VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE S.c.r.l.	2012	PIEGARO	Italia	Demolizione e ricostruzione F2
2011				
VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE S.c.r.l.	2011	PIEGARO	Italia	Fornitura refrattari e costruzione working-end e feeders F1
VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE S.c.r.l.	2011	PIEGARO	Italia	Demolizione e ricostruzione F1

REFRATORIES EXPERIENCE s.r.l.

Sede Legale e Amm.: Via Villani, 48/50 – 29122 PIACENZA

tel.: +39 0523 648260 / 695185

P. IVA 01163290867

Sito: www.refractoriesexperiencesrl.it